



16.3458/26.07.2018

Către

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrita Nasaud

Urmare a fenomenelor meteorologice înregistrate în perioada iunie – iulie 2018 cat și în anii ce au trecut au fost afectate atât lucrările hidrotehnice de apărare de mal existente pe cursul de apă Valea Ilisua (cod cadastral II.1.27) cat și în intravilanul localitătilor de pe raul Ilisua pana la confluenta cu Someul Mare.

Viiturile manifestate în ultimii 30 de ani au produs pagube deosebit de importante obiectivelor socioal-economice, influențând în mod negativ dezvoltarea zonei.

În perioada 1991-2002 au fost afectate în urma viiturilor, conform datelor extrase și prelucrate din rapoartele de sinteza, 126 de gospodării, 18 poduri și podete, 20,5 km DJ, DC și DF, 857 ha teren agricol.

Viitura exceptionala produsa în data de 20.06.2006 pe acest curs de apă își are originile în cantitatile imense de precipitații cauzate într-o unitate de timp relativ scurt, în caracteristicile geomorfologice ale versanților, în debitul solid reprezentat de aluvioni, în cantitatea imensa de masa lemnoasă antrenată.

Unda de viitura pe raul Ilisua a avut o înălțime de 4,0-5,0 m fata de nivelul talveghului, fapt ce a dus la fenomenul de inundare pana la versanți văii. Prin cedarea blocajelor și propagarea în aval a undelor de barare s-a compus o undă de viitura având valoarea debitului în secțiunea Tarlisua de 249 mc/s(Q 0,7-0,8%). Situațiile pagubelor sunt prezentate în anexe atașate.

În urma inundațiilor din 2006 s-a elaborat o nota de fundamentare și s-a propus lucrari la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență BN, care nu s-au materializat datorită costului ridicat la acestora.

În acest context s-au propus tot printr-o nota conceptuala pentru „Amenajare Valea Ilisua aval confluenta cu valea Strâmbă pana la confluenta cu raul Someșul Mare” care cuprinde urmatoarele lucrari de investitii și indicatori tehnico-economici:

- acumulari nepermanente	1 buc
- acumulari permanente cu transa de atenuare	1 buc
- reprofilare albie	41,3 km
- consolidari vegetative /pereate	4,5 km
- statie hidrometrica automatizata	1 buc

Valoare totală (INV) -175.286.140 lei inclusiv TVA

Construcții montaj (C+M) -153.766.290 lei inclusiv TVA

Pentru promovarea acestor lucrari și scoaterea de sub efectul inundațiilor propunem emiterea unei Hotărâri de CJSU și sprijinirea în promovarea acestei investiții.

Şef Grup Suport Tehnic
 Director SGA Bistrita Nasaud
 Ing. Stefan Rus



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A APELOR ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMES-TISA
Str. Vârătorului nr.17, CLUJ-NAPOCA

NOTĂ CONCEPTUALĂ
privind necesitatea și oportunitatea realizării

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

**„Amenajare valea Ilișua aval confluență cu vale Strâmba, județul
Bistrița-Năsăud”**

Aprob
DIRECTOR,
Cristian CIULBEA

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investitie

„Amenajare valea Ilișua aval confluentă cu valea Strâmba, județul Bistrița-Năsăud”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MINISTERUL APELOR SI PĂDURILOR

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

A.N. „Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

1.4. Beneficiarul investitiei

A.N. „Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investitii propus

Având în vedere prevederile Directivei privind evaluarea și managementul riscului la inundații (Directiva 2007/60/CE) a fost elaborat Planul de Management al Riscului la Inundații – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, publicat în Monitorul Oficial nr. 106/07.02.2017.

În Planul de Management al Riscului la Inundații – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa în tabelul 2.8. Denumire zonă cu risc potențial semnificativ la inundații se regăsește zona studiată, și anume **râul Ilișua - aval confluentă Strâmba**, lungime sector **41,3 km**.

Iar în tabelul 4.4.Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Someș-Tisa, se regăsește zona cu potențial semnificativ de risc la inundații: **“râul Ilișua - aval confluentă Strâmba”**, în cadrul proiectului fiind incluse 8 măsuri (proiecte), toate cu grad de prioritizare mare.

Prezenta propunere se află la nivelul de notă conceptuală, iar capacitatările rezultate sunt propunerile ale beneficiarului urmăre a analizării lucrărilor existente în amplasamente similară în urma vizitei în teren și au propus lucrări în anexa nr. 1.

În urma realizării prioritizării la nivelul spațiului bazinului hidrografic Someș-Tisa, ABAST va propune analizarea scenariilor și soluțiilor alternative, în vederea adoptării și implementării măsurilor specifice infrastructurii verzi, iar în cazul în care acestea se dovedesc a fi ineficiente sau nu conduc la atingerea scopului propus, acela de prevenire și diminuare a efectelor inundațiilor se vor adopta măsurile structurale.

Obiectivul de investiție propus are în vedere apărarea împotriva inundațiilor a comunelor Tărlișua, Spermezeu, Câian și Uriu.

2.1. Scurta prezentare privind:

a) Deficiențe ale situației actuale

Zona, din punct de vedere fizico-geografic, face parte din Munții Tibleșului și este o continuare a Munților de origine vulcanică Tibleș. Munții Tibleșului sunt reprezentati de formături de vîrstă oligocenă respectiv rupelian-latorian adică flis marno-grezos (strate de

Valea Cârclot) și formațiuni făcute de vîrstă oligocenă respectiv helvetica adică conglomerate, gresii, marnă-argile (strate de Hida).

Din punct de vedere hidrografic în acest sistem își are obârșia cursul de apă Ilișua și afluentul acestuia – Valea Strâmbă, Valea Lungă, Valea Izvorului, Valea Sendroană, Valea Ivâncăsă, Valea Răcatești. Rețeaua hidrografică în bazinul superior al râului Ilișua este de formă rectangulară.



Amplasarea bazinului hidrografic Ilișua.



Relieful bazinului hidrografic Ilișua.

Versanții văilor sunt parțial acoperiți cu pădure tânără de foioase și mai rar conifere. Gradul de impădurire al bazinului superior al râului Ilișua este de 34%.

Râul Ilișua, cod cadastral II-1.27, este afluent de dreapta a Someșului Mare și are următoarele caracteristici :

- lungime 52 km
- suprafață bazin 350 km²
- altitudinea medie este 493 m, în zona de izvor 1.020 m și la confluență 242 m
- pantă medie 15‰
- coeficient sinuositate -1,41

Cursul de apă Ilișua nu este amenajat, pe cursul mijlociu și inferior al acestuia există meandre cu eroziuni active din loc în loc ale malului concav și cu depuneri aluvionare pe cel convex. Pe ambele maluri ale acestui curs, atât în intravilan cât și în extravilan, se remarcă existența arborilor ajunși la un stadiu de vîrstă înarmătată. Uneori acești arbori au înclinare spre albie și în regim de viitură sau de trecere în timpul iernii a formațiunilor de gheturi influențează în mod negativ regimul de scurgere.

Din cauza caracteristicilor geomorfologice cu versanți abrupti, a structurii solului cu strat vegetal subțire de până la 20 cm pe un orizont de argilă prăfoasă, urmat de un strat de piatră și bolovâniș aşezat pe pachete de gresii și marnă, saturarea cu apă a solului se realizează rapid, urmând decoperirea acestor formațiuni până la roca de bază.

Viiturile manifestate în ultimii 30 de ani au produs pagube deosebit de importante obiectivelor social-economice, influențând în mod negativ dezvoltarea zonei.

În perioada 1991 - 2002 au fost afectate în urma viiturilor, conform datelor extrase și prelucrate din rapoartele de sinteză, 126 de gospodării, 18 poduri și podete, 20,5 km DJ, DC și DF, 857 ha teren agricol, LEA.

Viitura excepțională produsă în data de 20.06.2006, pe acest curs de apă își are originile în cantitățile imense de precipitații căzute într-o unitate de timp relativ scurt, în caracteristicile geomorfologice ale versanților, în debitul solid reprezentat de aluviumi, în cantitatea imensă de masă lemnoasă antrenată.

Undă de vîntură pe râul Ilosta a avut o înălțime de 4,0-5,0 m față de nivelul talveghular, fapt ce a dus la fenomenul de inundație până la versanți săni. Prin cedarea blocajelor și propagarea în aval a undelor de barare s-a compus o undă de vîntură având valoarea debitului în secțiunea Tărlișua de $249 \text{ m}^3/\text{s}$ ($Q = \dots$).

Situația pagubelor – în primul rând au fost victime omenești 10 persoane și 3 dispărute. Au fost afectate o diversitate de obiective: case și anexe gospodărești, rețea stradală, drumuri, poduri și podete, terenuri agricole, fântâni, rețele electrice, rețele telefoniice, obiective sociale culturale și construcții hidrotehnice. S-au înregistrat mortalități la animalele uitate în gospodăriile locuitorilor. Efectele dezastrului produs în comuna Tărlișua sunt de lungă durată.


Situația pagubelor produse

Total: 110.358.000 lei

Indicele statistic (perioada iulie 2006 - aprilie 2018): 150,3%

Total actualizat: 165.868.074 lei (35.621.526 euro)

Pe lângă efectele directe produse asupra locuitorilor rămân probleme deosebite de mediu având și acestea un impact negativ.



b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții

- apărarea împotriva inundațiilor prin atenuarea undelor de vîntură a locuințelor din zonele inundațibile, a obiectivelor socio-economice și a bunurilor populației, inclusiv a terenurilor agricole și a căilor de comunicații
- imbunătățirea condițiilor de viață, ridicarea nivelului de trai și a stării de sănătate a populației prin valorificarea potențialului turistic și de agrement al acestei zone
- asigurarea unor condiții de mediu mai curate și mai sigure
- asigurarea surselor de apă pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat
- valorificarea potențialului hidroenergetic al cursurilor de apă și producere de energie neputernică

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții poate genera o ampliere a pagubelor materiale produse de vînturile înregistrate în ultimii 30 ani, valoarea potențialelor pagube produse ca urmare a nerealizării lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor poate crește considerabil, dar și din punct de vedere al importanței sociale – de impactul pe care poate să-l inducă aceste calamități asupra locuitorilor.

2.2. Lucrari cu funcții similare în zonă

Nu există lucrări hidrotehnice de apărare în zona de studiu. În urma inundațiilor din 2006 s-a elaborat o notă de fundamentare și s-au propus lucrări la nivelul Comitetului Județean

pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud, care nu s-au materializat datorită costului ridicat al acestora.

Menționăm că SGIA Bistrița Năsăud prin A.B.A. Somes-Tisa a întâmpinat propuneri pentru reluarea investiției aproape în fiecare an.

2.3. Obiectivul de investiție propus este cuprins în:

Planurile de Management al Riscului la Inundații aprobată prin HG nr. 972/2016, publicată în MO nr. 106/07.02.2017

2.4. Existența unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiție

Nu este cazul

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor social-economice, prin implementarea unor măsuri structurale și nestructurale.

Reducerea efectelor datorită undelor de viitură pe valea Ilișua și afluenti, a pagubelor cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor social-economice din localitățile afectate de inundații, prin implementarea unor măsuri de stopare a fenomenului de modificare a traseului albiei minore, precum și a unor măsuri de protecție împotriva inundațiilor în cele mai vulnerabile zone.

3. Estimarea suportabilității investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

- costurile unor investiții similare realizate;
- standarde de cost pentru investiții similare.

Estimarea cheltuielilor pentru realizarea investiției propuse au ținut cont și sunt în concordanță cu costurile (preturile unitare) pentru execuția în prezent a unor investiții similare în zonă sau a unor investiții recent recepționate, fiind structurată pe următoarele capacitați:

Acumulări nepermanente	buc	1
Acumulări permanente cu transță de atenuare	buc	1
Reprofilare albie	km	41,3
Consolidări de mal vegetative / pereante	km	4,5
Stație hidrometrică automatizată	buc	1

Curs euro 30.05.2018 - 4.6399 lei

Nr. Crt.	Categoria cheltuieli	Valoare estimată (mii lei excl.TVA)	Valoare estimată (mii Euro excl. TVA)
1	Cheltuieli cu auditul achizițional de beneficiar pentru proiect	0	0

2	Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	0	0
4	Cheltuieli aferente managementului de proiect	0	0
4	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	1048,62	226
5	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului	0	0
6	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	4004,23	863
7	Cheltuieli pentru investiția de bază	153766,29	33140
8	Cheltuieli cu organizarea de șantier	835,18	180
9	Cheltuieli pentru comisioane, cotă, taxe	25,55	54
10	Cheltuieli diverse și neprevazute	15381,27	331,5
11	Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar	0	0
TOTAL proiect excl. TVA		147299,28	31746,22
din care C+M		129215,37	27848,73
TOTAL proiect, inclusiv TVA		175286,14	37778
din care C+M, inclusiv TVA		153766,29	33140

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

Nr. crt.	Cap. Desiv cf. HG 907/2016	Descriere generica	Valoare (lei fara TVA)
1	Cap. 3.1	Studii (studii teren, EIA, specialitate)	153.230
2	Cap. 3.2	Documentații avize (CU, utilități, mediu, inclusiv cadastru provizoriu, terenuri)	210.000
3	Cap. 3.3., 3.5.1. - 3.5.3, 3.5.4	Activități proiectare faza SF	1.400.000
4	Cap. 3.5.5. - 3.5.6.	Proiectare faza PT, DE și verificare	1.804.000
5	Cap. 3.6.	Proceduri achiziție	15.000
6	Cap. 3.7.	Consultanță (management proiect și audit finanțări)	70.000
7	Cap. 3.8	AT din partea proiectantului și dirigentie șantier	352.000
TOTAL excl. TVA			4.004.230
TOTAL inclusiv TVA			4.765.033,7

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)

Bugetul de stat, stocul propriu ANAR și alte surse legal constituite

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

Regim juridic

Lucrările propuse să se execute se vor realiza pe domeniul public al statului conform HG 1705/2006, pentru aprobată inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pe domeniul public și privat al UAT Târlisua, Spermezeu, Câian și Urju.

Terenul este în proprietatea statului român fiind administrat de UAT Târlisua, Spermezeu, Câian, Urju și în proprietatea privată a UAT menționate anterior.

La identificarea soluțiilor în fază SF se va urmări ca lucrările să se realizeze cu prioritate pe terenurile din domeniul public al UAT-urilor.

Regim economic

Folosința actuală a terenului : cursuri de apă, agricol, silvic, spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și a zonelor umede.

Regim tehnic

Să propună apărarea împotriva inundațiilor prin lucrări de :

- Consolidări de mal;
- Reprofilări de albi;
- Realizare acumulare permanentă cu tranșă de atenuare și acumulare nepermanentă.

5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan).

Lucrările propuse în cadrul Notei Conceptuale sunt în cuprinse în arealul de contact între Carpații Orientali și Podișul Transilvaniei.

Localitățile se află amplasate de o parte și de alta a văii Ilișua și a afluenților principali ai acesteia, administrativ aparținând comunelor Târlisua, Spermezeu, Câian și Urju, județul Bistrița-Năsăud.

Suprafețele estimate să fie ocupate de către lucrările propuse să fie realizate în cadrul Notei Conceptuale sunt generate de următoarele dimensiuni în plan, astfel :

- Lucrările de consolidări de mal : 5 ml lățime ampriză x 2 maluri x 4.500 ml = 45.000 mp
- Lucrările de reprofilări de albi : 3 ml lățime ampriză x 2 maluri x 41.000 ml = 246.000 mp
- Acumulări permanente/nepermanente 2 buc : ampriză 150 m x lungime 200 m = 60.000 mp

TOTAL ESTIMAT: 351.000 mp (35,1 HA)

b) relațile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile :

- drumul județean 171 și drumurile comunale adiacente

- c) surse de poluare existente în zonă:
 - nu sunt identificate

- d) particularități de relief

Formele de relief, caracterizate prin versanți abrupti și lunci înguste, sunt rezultatul unor procese de versant cauzate de factori geologici și meteorologici de lungă durată care, mai ales în epoca modernă, au interacționat cu activitatea antropică agresivă asupra vegetației lemnioase.

Mulțime din alunecările de teren mai vechi au fost reactivate de precipitațiile abundente din anii 1970, 1980, 2006 când s-au înregistrat mai multe inundații locale. La Târlisua se disting alunecările în brazele ienticulare, alunecările în movile, monticule sau ghințee, alunecările în trepte și alunecările complexe. În aceeași zonă s-a observat că în urma procesului de invecinare profundă, au fost afectate straturile de roca, gresie și marmură, producându-se desprindererea unor volume importante de pământ, care au generat monticule. Sunt destul de păgănoase și alunecările valurite, active, de pe terenurile agricole din satele vecine - Oarzina, Cireșă și Borleasa. Pentru protejarea terenurilor, asezărilor și a căilor de comunicație, se impune luarea unor măsuri de împădurire cu esențe repede cresătoare, efectuarea unor lucrări de elefanaj, diguri de protecție și consolidări de maluri. Relieful localității Târlisua are o structură verticală, în alcătuirea lui aflându-se trei zone : de luncă, piemontană și montană.

Muntele Tibleș care face parte din lanțul grupelor vulcanice maramureșene, aflat în partea de nord a satului, constituie relieful major al hotarului. Cu cele trei vârfuri care domină orizontul, Acer, Tibleș și Bran, muntele se impune prin măreția măgurilor. Dealurile flanchează cursul principalelor vâi colectoare. Aparent neîntrerupt, șirul lor este fragmentat de vâi debitoare, în general scurte, care drenază apele pluviale și izvoarele de pe clinurile lor.

Luncile sunt înguste, gresile dure pe care le traversează împiedicând generarea unor profile evazate, astfel încât contactul cu terasile se face, cel mai adesea, cu pantă abruptă, rar existând și treceri lente. Unele vâi au luncă dezvoltată sub formă de fâșie, cu lățime variabilă față de mijlocul apei. După ieșirea din Târlisua valea se largeste, parazitată însă la confluența cu vâile Răcășei, Mihăileasa, Zâmbrișa și Borleasa, de conurile de dejecție pe care acești debitatori le depun.

- e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:
 - pe anumite zone din amplasamentul lăzării se află rețele de alimentare cu apă și energie electrică
 - pe alte zone nu sunt edificate astfel de construcții, ele fiind zone de maluri

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

- la momentul de față ele nu pot fi identificate, urmând ca acest lucru să se realizeze prin Studiul de Fezabilitate

g) posibile obligații de servitute :

- nu este cazul

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra căror se vor face lucrări de intervenții, după caz:

- nu este cazul

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobată - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism alerent.

- la nivelul documentației tehnice) - economice faza SF se vor lua în considerare toate reglementările urbanistice aplicabile zonei studiate în proiect

- existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasamente sau în zonă imediat învecinată; existența configurațiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

- nu sunt cunoscute la momentul întocmării noii conceptuale existență unor situri sau monumente arheologice pe amplasamentul lucrărilor propuse- se va dezvolta analiza la fază SF

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcționi

Prin lucrările propuse a fi realizate în cadrul proiectului se urmărește implementarea unor măsuri nonstructurale și structurale care urmăresc reducerea pagubelor materiale și susținerea unui nivel de trai care să asigure prensele unei dezvoltări durabile a zonei.

Astfel se urmărește implementarea următoarelor măsuri :

- Renaturarea malurilor, acolo unde este cazul;
- Lucrări de consolidare directă a malului;
- Lucrări transversale (tip prag de fundi) încastrate în maluri și talveg având rol de stabilizare a albiei în plan vertical;
- Realizarea unor lucrări de atenuare a undelor de vîntură - acumulații permanente / nepermanente.

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Lucrările propuse au caracter zonal, este necesară recalibrarea albiei pe întreg sectorul studiat și realizarea de consolidări vegetative în zonele cu obiective social - economice.

Realizarea acumulațiilor nepermanente rezultă din geomorfologia bazinului hidrografic și din reconstituirea elementelor vînturii din anul 2006, care a avut un impact major în zona superioară a bazinului hidrografic.



Benzile de inondabilitate râul Bistrița (P.P.P.D.E.T.)



Capacități tehnice propuse:

- consolidare mal L = 4.500 m
- reprofilare albie L = 41,3 km
- acumulări nepermanente buc = 1
- acumulări permanente cu transă de atenziune buc = 1
- stație hidrometrică automatizată buc = 1

c) durată minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse:

- Dupa implementarea proiectului se vor face clasificari ale obiectelor de investiție rezultate și vor fi încadrare conform legislației pentru durata de viață, conform Nomenclatorului mijloacelor fixe:
 - baraje și construcții accesoriu baraje : 40 - 60 ani
 - consolidări de maluri din fascine, lemn cu bolovan sau piatră : 16 - 24 ani
 - consolidări de maluri din piatră brută, blocuri de beton, zidărie de piatră, beton armat : 24 - 36 ani
 - consolidări de mal - percuri : 24 - 36 ani

d) nevoi/solicitări funcționale specifice :

Prin realizarea obiectivului de investiții propus spre finanțare se urmărește:

- reducerea riscului de producere a unor dezastre cauzate de fenomene hidrometeorologice periculoase favorizate și de schimbările climatice din ultimii ani, care pot afecta populația, obiectivele social-economice și infrastructura cu impact local, regional sau național ;
- asigurarea și protecția echilibrului ecologic existent și îmbunătățirea biodiversității în bazinul hidrografic al râului Ilisua ;
- asigurarea condițiilor de dezvoltare socio-economică și turistică.


7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții.
Obiectivul de investiții este fundamentat în PMR I, astfel conform HG 907/2016 nu este nevoie de întocmire studiu de prefezabilitate.
- expertizelor tehnice și, după caz, a auditului energetic sau a altor studii de specialitate audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostică, în cazul intervențiilor la construcții existente;
- întocmirea expertiză tehnică în conformitate cu NTLH-022 - *Metodologia privind evidențierea stării de securitate în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare și obținerea acordului din partea Comisiei Teritoriale de Avizare Transilvania*.
- unui studiu de fundamentare a valorii resurselor culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Nu este cazul

Data:
30.05.2018

Director Tehnic ELH
ing. Petrică STROI

Sef Serviciu ELH
dr.ing. Gheorghe RISCOLIDIS


Director Tehnic D.I
ing. Ioan CURT


Înțocmit,
Responsabil UCC
ing. Tudor PISCOLIDIS


SITUATIA

Pagubelor produse în urma fenomenelor hidro – meteorologice periculoase din perioada 31.12.2009 – 02.01.2010

Nr. crt.	LOCALITATEA	OBIECTIVE AFFECTATE		Fenomenul ce a produs paguba
		fizic	Valoare (mii lei)	
1.	Comuna CĂIANU MIC Ilisua	1 casă de locuit inundată	3	Reversare rau Ilisua
		27 gospodării inundate	5	
		22 fântâni	3	
		40 ha teren agricol	-	
		1,7 km stradă	30	
		0,3 km DC 37B Dobric- Ciceu Poieni	40	
		TOTAL COMUNA CĂIANU MIC	81	

Nr. crt.	LOCALITATEA	Pagube produse		Fenomenul ce a produs paguba
		fizic	Valoare (mii lei)	
2.	Comuna SPERMEZEU, sat LUNCA BORLESEI	1 casă de locuit inundată	3	Reversare rau Ilisua
		5 ha teren agricol	-	
		1 pod provizoriu din casete infundat pe DC Spermezeu - Hălmășău	1.500	
		Distrugere prag de fund în zona „Hăitaș” – Lunca Borlesi, eroziune de mal pe o lungime de 20 m cu afectarea DJ 171	500	
		TOTAL COMUNA SPERMEZEU	2.005	

SITUATIA

Pagubelor produse în urma fenomenelor hidro – meteorologice periculoase din perioada 15.05.2010 – 24.05.2010

Nr. crt.	LOCALITATEA	OBIECTIVE AFECTATE		Fenomenul ce a produs paguba
		fizic	Valoare (mii lei)	
1.	SPERMEZEU Dumbravita Lunca Borlesei Dobricel 15-16 mai	0,25 km DJ	100	Revarsare V
		-pod provizoriu	50	Dumbravita
		-DJ 171 0,2km	600	Erodare V. Ilisua
		-DJ 170 A 0,1 km	50	Scurgeri d.p. versanti
		-0,4 km DC	50	Revarsare
		-0,3 km DC	50	Dobricel
		-3 ha teren agr.	2	Scurgeri d.p. versanti
		-10 fantani colmatate	2	
TOTAL COMUNA SPERMEZEU			904	
2.	Comuna CĂIANU MIC Caianu Mic Caianu Mare 15-16 mai	-196 ha teren agr.	80	
		-47 gospodarii(case si anexe)	50	
		-2,5 km DC	70	
				Revarsare rau Ilisua
TOTAL I COMUNA CĂIANU MIC			200	
3.	Comuna CAIANU MIC Caianu Mic Dobric 24 mai	-10 ha teren agr.	5	
		-2 case	7	
		-anexe gospodărești		
		6	6	Scurgeri de pe versanti
		-Podete 2	5	
		-DJ 171 0,2 km	15	
		-DC 0,2 km	1	
TOTAL II COMUNA CAIAN MIC			39	

SITUATIA

Pagubelor produse în urma fenomenelor hidro – meteorologice periculoase din perioada 22.06.2010 – 27.06.2010

Nr. crt.	LOCALITATEA	OBIECTIVE AFECTATE		Fenomenul ce a produs paguba
		fizie	Valorie (mii lei)	
1.	SPERMEZEU Dumbravita Paltineasa Lunca Borlesei Sita 22-23 iunie	-DJ 171 0,2km -DJ 170 A 0,25 km	600 100	Revarsare V Dumbravita Erodare V. Ilisua Scurgeri d.p. versanti
TOTAL COMUNA SPERMEZEU			700	

SITUATIA

Pagubelor produse în urma fenomenelor hidro – meteorologice periculoase din perioada 01.07.2010 – 31.07.2010

Nr.crt.	LOCALITATEA	OBIECTIVE AFECTATE		Fenomenul ce a produs paguba
		fizie	Valorie (mii lei)	
15.	<u>CAIANU MIC</u> Localitatea Caianu Mic	-15 case -18 anexe gosp -15 fantani -2 km DC -0,3 km DJ -3 podete -20 ha teren agr.	5 5 0,8 20 5 2 5	Revarsare rau Ilisua Scurgeri de pe versanti
TOTAL COMUNA CAIANU MIC			42,8	

**Prezentarea zonelor afectate de inundații în perioada de 12 ani (1991 -2002)
localizare și pagube**

Nr. crt.	Zona afectată	Curs de apă	Perioada	Pagube fizice	Observații
0	1	2	3	4	5
1.	Târlisua	Ilișua	19 - 20.05.1991	-15 ha teren agricol	"
2.	Spermezeu	Ilișua	19 - 20.05.1991	-25 ha teren agricol	"
3.	Căian	Ilișua	19 - 20.05.1991	-80 ha teren agricol	"
4.	Uriu Ilișua Cristeștii Ciceului	Ilișua	19 - 20.05.1991	-105 ha teren agricol	"
5.	Târlisua Molișet	Ilișua	21 - 22.12.1993	-9 km DJ -200 ha teren agricol -2 punți -20 gospodării LEA	"
6.	Spermezeu	Ilișua	21 - 22.12.1993	-100 ha teren agricol -1 gospodărie -0.8 km DJ	"
7.	Căian	Ilișua	21 - 22.12.1993	-60 ha teren agricol -9 gospodărie -3 străzi	"
8.	Uriu Cristeștii Ciceului	Ilișua	21 - 22.12.1993	-60 ha teren agricol	
9.	Târlisua Molișet Agrieș	Ilișua	24 - 28.12.1995	-6 gospodării -30,1 ha teren agricol	"
10.	Spermezeu	Ilișua	24 - 28.12.1995	-2 ha teren agricol -4 podele	"
11.	Căian Căian Mic Căian Mare	Ilișua	24 - 28.12.1995	-8 poduri -50 ha teren agricol	"
12.	Uriu Ilișua Cristeștii Ciceului	Ilișua	24 - 28.12.1995	-7 ha teren agricol	"
13.	Căian	Ilișua	15 - 20.07.1998	-4,1 ha teren agricol -0,6 km DC -1,5 ha teren agricol	din revârsare
14.	Târlisua	Ilișua	15 - 20.06.1998	-LEA -0,3 km DF	"
15.	Spermezeu	Ilișua	15 - 20.06.1998	-1 CH A.R.	"
16.	Căian	Ilișua	13 - 17.01.1999	-1 ha teren agricol -2 case	"

Nr. crt.	Zona afectată	Curs de apă	Perioada	Pagube fizice	Observații
17.	Spermezeu	Ilișua	09 - 10.03.2000	-1 pod -0,2 km DF -0,25 km DC -3 ha teren agricol	"
18.	Căian	Ilișua	09 - 10.03.2000	-25 gospodării -20 ha teren agricol -0,25 km DC	"
19.	Căian	Ilișua	05 - 08.04.2000	-LEA	"
20.	Uriu	Ilișua	05 - 08.04.2000	-LEA	"
21.	Târlășua	Ilișua torenți	03 - 06.03.2001	-LEA -4,3 km DF -1 gospodărie -48 ha teren agricol -3,5 km DC -2 poduri -2 km DJ	din revârsare și torenți
22.	Spermezeu	Ilișua	03 - 06.03.2001	-45 ha teren agricol -LEA -1 podeț -1 pod -CH DC -4,8 km DC -1 CH DJ	din revârsare
23.	Căian	Ilișua	03 - 06.03.2001	-34 gospodării -0,5 ha teren agricol -2,4 km DC -1 podeț	"
24.	Uriu	Ilișua	03 - 06.03.2001	-1 podeț -0,75 km DJ	"
25.	Spermezeu	Ilișua	28.02.2002	-2 ha teren agricol	"
26.	Căian	Ilișua	28.02.2002	-1,5 ha teren agricol	"
27.	Târlășua	Ilișua	31.12.2002	-3 gospodării	"
28.	Căian	Ilișua	31.12.2002	--0,35 km DC -25 gospodării	"

Nota : datele prezentate sunt extrase și prelucrate din rapoartele de sinteza

PAGUBE INUNDATII ANUL 1970

Nr. Crt	Localitatea	Case (buc)	Sosele nationale (km)	Sosele judetene (km)	Sosele regionale (km)	Drumuri (km)	Cai ferate (km)	Poduri si podete	Suprafata total inundata (ha)
1	Uru	70	-	-	3	5	-	-	902
2	Tarisaia	16	-	-	0,900	5,6	-	-	438,71
3	Spermezeu	-	-	-	7	0,5	-	-	8
4	Caranu Mic	43	-	-	4,5	17	-	18 buc	125
								6 buc	343