

**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

**HOTĂRÂREA
Nr. 21 din 20.09.2023**

**pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva
inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei
hidrologice din județul Bistrița-Năsăud, în data de 20.08.2023**

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 36/03.02.2023, cu modificările ulterioare, întrunit în data de 20.09.2023, în ședință extraordinară de lucru, în prezența unui număr de 32 de membri din totalul de 36, în sistem on-line, având în vedere:

- referatul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență nr. IIB 20138/19.09.2023;

- prevederile art. 22 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;

- prevederile art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

- prevederile art. 20 alin. (2) lit b), alin. (3) lit x), ab), art.104, alin (2) și (3), art. 108 și a Anexelor nr. 9 și 11 la Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră;

- prevederile Anexei 2 - Manualul prefectului, capitolului II Managementul situațiilor de urgență generate de inundații, lit. C – măsuri de reabilitare, punctele 3 și 4 și punctul III.4, aprobate prin Ordinul 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

- prevederile art. 67 alin.2 lit c) și alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

- adresa Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud nr. 4354/13.09.2023 privind înaintarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Bistrița-Năsăud, în data de 20.08.2023;

- raportul de sinteză nr. IE/20138 din 19.09.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Bistrița-Năsăud, în data de 20.08.2023;

- prevederile art. 257 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa la Hotărârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de sinteză nr. IE/20138 din 19.09.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Bistrița-Năsăud, în data de 20.08.2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin e-mail, cu:

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;

- Cancelaria prefectului;

- Serviciul programe, coordonare instituțională și situații de urgență;

Art. 3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 32 de voturi pentru.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. BISTRITĂ-NĂSĂUD

PREFECT

Teofil-Iulian CIOARBĂ



Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Județul Bistrița-Năsăud

Nr. 7F20138 din 19092023

Grup de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență în caz de inundații, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale

Anexa nr.....
la Hotărârea CJSU BN
nr. 21 din 20.09.2023



APROB
PREȘEDINTE
C.J.S.U. Bistrița-Năsăud
PREFECT
Teofil-Iulian Ciobă



SPRE APROBARE

VICEPREȘEDINTE
C.J.S.U.

(D) INSPECTOR ȘEF

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița”
al Județului Bistrița-Năsăud
Col. Tudor-Mihai Suci



VICEPREȘEDINTE
C.J.S.U.

PREȘEDINTE

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan



RAPORT DE SINTEZĂ
privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Bistrița-Năsăud, în data de 20.08.2023

I. EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

În județul Bistrița-Năsăud, data de 20.08.2023 s-a caracterizat printr-o instabilitate atmosferică, ce a cauzat averse și intensificări ale vântului.

În data de 20.08.2023:

- ora 14:06 s-a primit o Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr 301 din 20.08.2023, emitent C.M.R. pentru:
COD Galben pentru intervalul 20.08.2023, ora 14:20 – 20.08.2023, ora 15:20;
- ora 15:15 s-a primit o Atenționare Hidrologică nr. 4 din 20.08.2023 emitent INHGA. pentru:
COD Galben pentru intervalul 20.08.2023, ora 15:25 – 20.08.2023, ora 24:00;
- ora 15:24 s-a primit o Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr 303 din 20.08.2023, emitent C.M.R. pentru:
COD Galben pentru intervalul 20.08.2023, ora 15:35 – 20.08.2023, ora 16:30;
- ora 15:47 s-a primit o Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr 304 din 20.08.2023, emitent C.M.R. pentru:
COD Portocaliu pentru intervalul 20.08.2023, ora 16:00 – 20.08.2023, ora 16:30;

- ora 15:54 s-a primit o Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr 305 din 20.08.2023, emitent C.M.R. pentru:
COD Galben pentru intervalul 20.08.2023, ora 16:10 – 20.08.2023, ora 17:10;
- ora 16:28 s-a primit o Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr 306 din 20.08.2023, emitent C.M.R. pentru:
COD Roșu pentru intervalul 20.08.2023, ora 16:40 – 20.08.2023, ora 17:30;
- ora 17:10 s-a primit o Avertizare Hidrologică nr. 9 din 20.08.2023 emitent INHGA. pentru:
COD Portocaliu pentru intervalul 20.08.2023, ora 17:20 – 20.08.2023, ora 24:00;
- ora 17:55 s-a primit o Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr 308 din 20.08.2023, emitent C.M.R. pentru:
COD Portocaliu pentru intervalul 20.08.2023, ora 18:10 – 20.08.2023, ora 19:10;

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în data de 20.08.2023 pe raza județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate precipitații la următoarele posturi:

Stația Hidrometrică/Pluviometrică	Cantitate (l/mp)	Interval de timp
S.h. Rodna	38.0	20.08.2023, ora 6:00 – 21.08.2023, ora 6:00
S.h. Sângeorz Băi	16.1	20.08.2023, ora 6:00 – 21.08.2023, ora 6:00
s.h. Telciu	12.0	20.08.2023, ora 6:00 – 21.08.2023, ora 6:00

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Prin Dispeceratul SGA Bistrița–Năsăud și Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud s-au transmis avertizările, atenționările și prognozele la toate localitățile din zonele posibil afectabile.

SGA Bistrița-Năsăud a urmărit situația hidrometeorologică în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă”.

În toată această perioadă s-a acționat conform Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.

Fluxul informațional a funcționat bine.

II. EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

Nr. crt.	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	BH Someș-Tisa U.A.T. Rodna Cod Sirută 34333	Valea Ursului (n) Valea Poienii (n) Valea Ștențăloaia (n)	Case inundate neevaluate Drumuri comunale	nr km	21 0.8	- 80	Precipitații însemnate cantitativ, Activare torenți Reversare curs

	Valea Strămturii (n) Polițele Varului (n) Obcinele Varului (n) Mănăstire Dumitru (n) Zona Borcutului (n)	Rețele alimentare cu apă neevaluate	km	0.01	-	de apă necadastrat
		Alte pagube Colmatare curs de apă necadastrat	km	0.5	33	
Total UAT Rodna						113
TOTAL JUDEȚ Nr. total U.A.T. afectate: 1 Nr. total de localități afectate: 1		Total județ pagube estimate				TOTAL VALORIC (mii lei) 113
		Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
		Case inundate neevaluate	nr	21	-	
		Drumuri comunale	km	0.8	80	
		Rețele alimentare cu apă neevaluate	km	0.01	-	
		Alte pagube Colmatare curs de apă necadastrat	km	0.5	33	

Informațiile sunt preluate din Procesul Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice: IE/18242/22.08.2023.

III. COMPORTAREA LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE

În toată această perioadă la amenajarea Colibița s-a acționat în conformitate cu Regulamentul de exploatare. Echipamentele hidromecanice s-au comportat bine.

IV. CONCLUZII ȘI APRECIERI

Având în vedere specificul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, este necesar ca fiecare U.A.T. să ia măsurile necesare pentru menținerea permanentă a curățeniei șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere a apei pluviale, precum și asigurarea secțiunilor de scurgere pe văile necadastrate din teritoriul administrat.

Având în vedere caracterul torențial și roca friabilă a patului albiilor majorității cursurilor de apă de pe raza județului Bistrița Năsăud, considerăm că acestea nu sunt echipate corespunzător cu lucrări hidrotehnice care să stopeze eroziunile de mal, reversările și alte fenomene ce pun în pericol gospodăriile populației și căile de comunicații din zonele respective.

Șef Grup de Suport Tehnic

Director SGA Bistrița-Năsăud

ing. Teodor Hasmasan



Întocmit

Resp. S.U.-I.S.P.

hidr. Cosmin Moldovan