

## **H O T Ă R Ă R E**

### **pentru aprobarea inventarului actualizat al punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă din județul Bistrița-Năsăud**

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit azi, 17.04.2019, ora 10<sup>30</sup>, în ședință extraordinară de lucru;

Având în vedere:

- prevederile art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.7 și art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență la Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

- Art. 58 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul nr. 1422/192/2012;

- Prevederile cap. II Managementul situațiilor de urgență generate de inundații, lit. c – măsuri de reabilitare, pct. 4 din Manualul prefectului, aprobat prin Ordinul 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

- solicitarea Administrației Naționale „Apele Române” privind finalizarea inventarului actualizat al punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă din județ și aprobarea acestuia prin hotărâre CJSU;

- În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) ANEXA 1 din Hotărârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă inventarul actualizat al punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă din județul Bistrița-Năsăud, prezentat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud va informa prefectul județului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, despre măsurile întreprinse, precum și despre stadiul executării lucrărilor.

**Art. 3** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

**Art. 4** Prezenta hotărâre se va comunica:

- Membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;
- Administrației Naționale Apele Române;
- Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa;
- Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI.

**PREȘEDINTE C.J.S.U. – B.N.**

**PREFECT,**

**Ovidiu-Victor FRENȚ**



**VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. – B.N.,**  
**Inspector șef ISU Bistrița-Năsăud,**  
**col. dr. ing. Constantin FLOREA**



**Nr. 4**

**Din 17.04.2019**

**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD****Comitetul Județean pentru Situații de Urgență****LISTA PUNCTELOR CRITICE PE CURSURILE DE APĂ DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ÎN ORDINEA PRIORITĂȚILOR**

<b>Nr crt</b>	<b>CURS APĂ Cod cadastral</b>	<b>LOCALIZARE</b>	<b>DENUMIRE PUNCT CRITIC</b>	<b>DESCRIERE PUNCT CRITIC</b>	<b>MĂSURI ÎNTREPRINSE</b>	<b>MĂSURI PROPUSE</b>
<b>BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ – TISA</b>						
1	Someș II. 1	Râul Someș, localitatea Rodna, Județul Bistrița Năsăud	Reprofilare râu Someșul Mare în localitatea Rodna, zona blocurilor, jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol gospodăriile, blocuri de locuință aflate în vecinătatea râului Someș. Evoluția negativă a eroziunii de mal este favorizată de natura terenului dar și de concavitățile malului.	decolmatări	Sunt necesare promovarea de lucrări de protejare a malului drept și stâng al râului Someș, în vederea stopării eroziunii de mal Lucrări noi: Consolidare mal 1000 ml Recalibrare albie - 1000 ml Praguri de fund - 2 buc

Denumirea departamentului: Birou S.U.

Tel: fix 0263/232255; mobil 0745/1244841  
dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro



2	Someș II. 1	Râul Someș, localitatea Maieru, Județul Bistrița- Năsăud	Protecție mal râu Someșul Mare în localitatea Maieru, tronson dintre poduri, jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol gospodăriile aflate în vecinătatea râului Someș. Evoluția negativă a eroziunii de mal este favorizată de natura terenului, dar și de concavitatea malului.	-	Este nevoie de lucrări de protejare a malului drept și stâng al râului Someș, în vederea stopării eroziunii de mal. Lucrări noi: Consolidare mal 500 ml Recalibrare albie 500 ml Paguri de fund - 2 buc
3	Someș II. 1	Râul Someș, localitatea Ilva Mică, Județul Bistrița- Năsăud	Consolidare râu Someșul Mare la Ilva Mică, aval pod CFR, jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol gospodăriile și locuitorii din zona	decolmatare	Promovarea lucrărilor de protejare a malului drept și stâng. Lucrări noi: Consolidare mal 600 ml Recalibrare albie - 600 ml Praguri de fund - 2 buc
4	Someș II. 1	Râul Someș și afluenții, localitatea Beclean, Județul Bistrița- Năsăud	Amenajare râu Someșul Mare și afluenți în localitatea Beclean - jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol viețile omenești, casele aflate în vecinătatea râului Someș. Evoluția negativă a eroziunii de mal este favorizată de natura terenului, dar și de concavitatea malului.	-	Promovarea lucrărilor de investiție. Lucrări noi: Recalibrare albie - 300 ml Protecție de maluri - 200 ml Praguri de fund - 2 buc
5	Meleș II. 1.25.	Valea Meleș, orașul Beclean, județul Bistrița- Năsăud	Stabilizare albie Valea Meleș amonte Beclean- Nușeni, jud Bistrița-Năsăud	În localitatea Rusu de Jos există o eroziune puternică de mal care pune în pericol locuințele aflate în vecinătatea văii Meleș, eroziunea ajungând până în imediata apropiere a fundațiilor caselor.	-	Promovarea lucrărilor. Lucrări noi: Recalibrare albie - 290 ml Protecție de maluri - 220 ml Praguri de fund - 2 buc
6	V. Sărata II. 1.25.03	Reabilitare apărare mal V. Sărata la Beclean, în dreptul Fabricii de Lapte, jud. Bistrița- Năsăud	Pârâul Valea Sărata, localitatea Beclean, Județul Bistrița-Năsăud	Pune în pericol casele aflate în vecinătatea râului Someș. Evoluția negativă a eroziunii de mal este favorizată de natura terenului, dar și de concavitatea malului.	-	Promovarea lucrărilor: Recalibrare albie - 200 ml Protecție de maluri - 140 ml Praguri de fund - 1 buc

Denumirea departamentului: Birou S.U.

Tel: fix 0263/232255; mobil 0745/1244841  
dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro

7	Șieu II. 1.24	Râul Șieu, localitatea Șieu Odorhei, Județul Bistrița- Năsăud	Apărare mal râu Șieu, la Șieu Odorhei, aval biserica Șieu Sfantu, jud Bistrița-Năsăud	Eroziunii de mal drept și stâng, în dreptul localității Șieu Odorhei și de mal stâng, în dreptul localității Șieu Sfântu, care pune în pericol gospodăriile din cele două localități	-	Sunt necesare lucrari de protejare a malului drept și stâng al râului Șieu, în vederea stopării eroziunii de mal care pune în pericol viețile omenești.  Lucrări noi: Consolidare mal - 700 ml Recalibrare ablie - 500 ml Praguri de fund - 1 buc
8	Ghinda II. 1.24.4.13	Pârâul Valea Ghinda, localitatea Bistrița, Județul Bistrița- Năsăud	Recalibrare Valea Ghinda la Bistrița, amonte confluentă cu râul Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud	Eroziunile de mal drept și stâng și adâncirea talveg pun în pericol obiectivele socio-economice și bunurile populației.	-	Prin realizarea investiției se asigură apărarea împotriva inundațiilor prin asigurarea tranzitării în condiții de siguranță a undelor de viitură din zonele vulnerabile, a obiectivelor socio- economice și a bunurilor populației. Lucrări noi: Consolidare de mal - 250 ml Recalibrare ablie - 300 ml Prag cădere – 3 buc
9	Dipșa II.1.24.06	Între confluența râului Șieu și confluența văii Lechița	Amenajare valea Dipșa între conflunța cu râul Șieu și conflunța cu valea Lechița, jud. Bistrița- Năsăud	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 7000 ml; Consolidari de mal – 500 ml; Praguri de fund - 6 buc
10	Budac II.1.24.3	Hm 160 – Hm 180	Amenajare râu Budac la Budacu de Sus – jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 1000 ml; Consolidari de mal – 360 ml; Praguri de fund – 3 buc
11	Ilișua II.1.27	Loc. Căianu Mare	La ieșire din localitate către Dobric	Secțiune scurgere îngustată. Inundarea gospodăriilor din vecinătatea cursului de apă.	Decolmatare	Promovarea lucrărilor de investiție: Proiectare și execuție
12	Ilișua II.1.27	Loc. Spermezeu	Mal stâng aval pod Hălmăsu	Pune în pericol obiective și gospodării din vecinătatea cursului de apă Ilișua	-	Lucrări propuse: Protecție mal – 250 ml; Recalibrare albie – 500 ml;

**Denumirea departamentului: Birou S.U.**

Tel: fix 0263/232255; mobil 0745/1244841  
dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro

						Praguri de fund – 2 buc
13	Șieu II.1.24	Hm 410 – Hm 420	Crainimăt	Eroziune mal drept/stâng	-	Promovarea lucrărilor de investiție: Proiectare și execuție. Lucrări propuse: Rrecalibrare albie – 800 ml; Consolidare de mal - 350 ml; Prag de fund – 1 buc.
14	Șieu II.1.24	mal drept; Hm 290 – Hm 300	Consolidare mal râu Șieu la Domnești, jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Rrecalibrare albie – 400 ml; Consolidare de mal - 300 ml; Prag de fund – 2 buc.
15	Tibleș II.1.20	Localitatea Mocod, comuna Nimigea, mal drept	Apărare de mal, Valea Tibleș, la Mocod	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Apărare de mal pe o lungime de 150 ml
16	Valea Apatiu II.1.24.01	mal drept; Hm 460 – Hm 470	Amenajare Valea Apatiu, la Chiochiș	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 800 ml; Consolidări de mal – 300 ml; Praguri de fund – 3 buc; Zid de sprijin 60 ml.
17	Sălăuța II.1.18	Localitatea Telciu	Amonte de confluență cu valea Telcișor	Eroziune mal stâng	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 470 ml; Consolidări de mal – 280 ml; Praguri de fund – 1 buc.
18	Gersa II.1.16	Amenajarea cursului de apă Valea Gersa	Aval de podul rutier de pe DN 17D în localitatea Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud	Pune în pericol gospodăriile de pe ambele maluri	decolmatare	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 800 ml; Consolidări de mal – 500 ml; Praguri de fund – 1 buc;

**Denumirea departamentului: Birou S.U.**

Tel: fix 0263/232255; mobil 0745/1244841  
dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro

19	Someș II. 1	Localitatea Șanț, jud. Bistrița-Năsăud	Aval centrul localității până la ieșire din localitate	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 1200 ml; Consolidări de mal – 1000 ml; Praguri de fund – 2 buc;
20	Meleș II. 1.25.	Localitatea Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud Hm 180 – Hm 250	Aval limită UAT Matei până la confluența cu valea Apatiu	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 7000 ml; Praguri de fund – 4 buc.
21	Valea Bolovanu II.1.10.02	Localitatea Lunca Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud	Amonte de confluență cu râul Ilva	Eroziunile de mal drept pun în pericol obiectivele socio-economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Protecție mal – 500 ml; Recalibrare albie – 350 ml; Praguri de fund – 2 buc.
22	Ilva II.1.10	Loc. Măgura Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud	amonte confluență cu valea Blaznei	Secțiune scurgere îngustată	decolmatare	Lucrări propuse: Protecție mal – 300 ml; Recalibrare albie – 800 ml; Praguri de fund – 1 buc.
23	Buduș	Localitatea Budacu de Jos, jud. Bistrița- Năsăud	Amenajare valea Buduş, amonte de confluență cu râul Budac	Eroziune de mal drept și stâng, pune în pericol obiectivele socio-economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 1600 ml; Consolidari de mal – 500 ml; Praguri de fund – 6 buc
24	Șieu II.1.24	Localitatea Șieu Măgheruș, jud. Bistrița-Năsăud	Aparare mal râu Șieu la Chintelnic	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 800 ml; Consolidare de mal - 500 ml; Prag de fund 1 buc.
25	Șieu II.1.24	Localitatea Sebiș, jud. Bistrița-Năsăud HM 40 – HM 60	Consolidare mal râu Șieu la Sebis – jud. Bistrița- Năsăud	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Rrecalibrare albie – 800 ml; Consolidare de mal - 400 ml; Prag de fund – 1 buc.

**Denumirea departamentului: Birou S.U.**

Tel: fix 0263/232255; mobil 0745/1244841  
dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro

26	Someș II. 1	Localitatea Nimigea de Jos, jud. Bistrița- Năsăud	Apărare mal stâng, aval primarie, școală Nimigea de Jos	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației.	-	Lucrări propuse: Recalibrare albie – 400 ml; Apărare de mal - 280 ml;
27	Dipșa II.1.24.6	Hm 80 – Hm 280	Recalibrare albie între localitățile Teaca și Lechința și afluenți	Pune în pericol obiectivele socio- economice și bunurile populației din localitățile Teaca, Viile Tecii, Dipșa, Galații Bistriței, Tonciu, Lechința	tăieri de vegetație PGA	Lucrări de promovat: Recalibrare albie - 15000 ml; Consolidări de mal - 1200ml; Prag de fund - 10 buc.

**PREȘEDINTE C.J.S.U. – B.N.  
PREFECT,**

**Ovidiu-Victor FRENȚ**



**VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. – B.N.,  
Inspector șef ISU Bistrița-Năsăud,  
col. dr. ing. Constantin FLOREA**



**Șef grup suport tehnic inundații, poluări de ape  
Director SGA BN  
Ing. Ștefan Rus**



Denumirea departamentului: Birou S.U.

Tel: fix 0263/232255; mobil 0745/1244841  
dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro