

**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD  
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

**HOTĂRÂRE  
Nr. 8 din 07.04.2023**

**pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva  
inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la  
construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul  
Bistrița-Năsăud, din perioada 08.03-10.03.2023**

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 36/03.02.2023, cu modificările ulterioare, întrunit în data de 07.04.2023, în ședință extraordinară de lucru, în prezența unui număr de 30 de membri din totalul de 36, în sistem on-line, având în vedere:

- referatul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență nr. IE 8560/05.04.2023;
- prevederile art. 22 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;
- prevederile art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
- prevederile art. 20 alin. (2) lit b), alin. (3) lit x), ab), art.104, alin (2) și (3), art. 108 și a Anexelor nr. 9 și 11 la Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră;
- prevederile Anexei 2 - Manualul prefectului, capitolului II Managementul situațiilor de urgență generate de inundații, lit. C – măsuri de reabilitare, punctele 3 și 4 și punctul III.4, aprobate prin Ordinul 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în

caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

- prevederile art. 67 alin.2 lit c) și alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

- raportul de sinteză nr. IIB/8492 din 05.04.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud din perioadele 08.03-10.03.2023;

- prevederile art. 257 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa la Hotărârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de sinteză IIB/8492 din 05.04.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, din perioadele 08.03-10.03.2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin e-mail, cu:

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;

- Cancelaria prefectului;

- Serviciul programe, coordonare instituțională și situații de urgență;

**Art. 4.** Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 29 de voturi pentru.

**PREȘEDINTELE C.J.S.U. BISTRITĂ-NĂSĂUD**

**PREFECT**

**TEOFIL-IULIAN CIOARBĂ**





**Comitetul Județean pentru Situații de  
Urgență Județul Bistrița-Năsăud**

Grup de Suport Tehnic pentru gestionarea  
situațiilor de urgență în caz de inundații,  
fenomene meteorologice periculoase  
accidente la construcțiile hidrotehnice și  
poluări accidentale

Nr.                    din  
Ex. nr.  
Secretariat Tehnic Permanent

Anexa nr. ....  
la Hotărârea CJSU BN  
nr. 8 .....din 07.04.2023



**APROB  
PREȘEDINTE  
C.J.S.U. Bistrița-Năsăud  
PREFECT**

Teofil-Iulian Cioabă

SPRE APROBARE



**VICEPREȘEDINTE  
C.J.S.U.  
INSPECTOR ȘEF**

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița”  
al Județului Bistrița-Năsăud  
Col. dr. ing. Florea Constantin



**VICEPREȘEDINTE  
C.J.S.U.  
PREȘEDINTE**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud  
Emil Radu Moldovan



**RAPORT DE SINTEZĂ**

**privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,  
accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud,  
în perioada 08.03.2023 - 10.03.2023**

**I. EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE**

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în perioada 08.03.2023 - 10.03.2023 s-au înregistrat precipitații suprapuse pe un strat de zăpadă, iar temperaturile ridicate au favorizat topirea stratului de zăpadă, care au generat scurgeri de pe versanți, activare torenți și creșteri de debite și niveluri.

**În data de 08.03.2023:**

- ora 12:00, s-a primit o Avertizare Hidrologică nr 23 din 08.03.2023 INHGA pentru:
  - COD Galben pentru intervalul 08.03.2023, ora 22:00 – 11.03.2023, ora 24:00;

**În data de 09.03.2023:**

- ora 10:00 s-a primit o Atenționare Meteorologica nr 26 din 18.01.2023 CMR pentru:
  - COD Galben pentru intervalul 09.03.2023, ora 10:00 – 09.03.2023, ora 22:00;

**În data de 10.03.2023:**

- ora 10:45, s-a primit o Avertizare Hidrologică nr 24 din 10.03.2023 INHGA pentru:
  - COD Galben pentru intervalul 10.03.2023, ora 11:00 – 12.03.2023, ora 14:00;

**În data de 10.03.2023, au fost depășite Cotele de Inundație la:**

s.h. Poiana Ilvei / r. Ilva      158 cm (C.A 150) + 8 cm      ora 06:00

**II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE**

Prin Dispeceratul SGA Bistrița-Năsăud și Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud s-au transmis avertizările, atenționările și prognozele la toate localitățile din zonele posibil afectabile.

SGA Bistrița-Năsăud a urmărit situația hidrometeorologică în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă”.

În toată această perioadă s-a acționat conform Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.

Fluxul informațional a funcționat bine.

### III. EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

Nr. crt.	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>BH SOMEȘ-TISA</b> UAT: Ilva- Mare Cod Sirută - 33337						
	<b>Localitatea</b> Ivăneasa Cod Sirută 33355	-	Drum comunal	km	0.27	540	- cedarea apei stratului de zăpadă - scurgeri de pe versanți - variații de debite si niveluri
			Drum forestier	km	0.03	60	
	<b>Localitatea</b> Ilva Mare Cod Sirută 33346	Ilva	Teren agricol neevaluat	Ha	0.50	-	
			Drum comunal	km	0.02	6	
Alte pagube - Alunecare teren			km	0.1	400		
<b>Total UAT Ilva-Mare</b>						<b>1006</b>	
2	<b>BH SOMEȘ-TISA</b> UAT: Zagra Cod Sirută 35429						
	<b>Localitatea</b> Perișor Cod sirută 35456	-	Drum comunal	km	0.08	220	- scurgeri de pe versanți - variații de debite si niveluri
<b>Total UAT Zagra</b>						<b>220</b>	
3	<b>BH SOMEȘ-TISA</b> UAT: Leșu Cod Sirută 33514						
	<b>Localitatea</b> Leșu Cod Sirută 33523	-	Drum comunal	km	0.2	350	scurgeri de pe versanți - activare torenți
	<b>Localitatea</b> Lunca Leșului Cod Sirută 33532	Leșu	Drum comunal	km	0.28	720	
<b>Total UAT Leșu</b>						<b>1070</b>	
4	<b>BH SOMEȘ-TISA</b> UAT: Romuli Cod Sirută 34360						
	<b>Localitatea</b> Dealul Ștefăniței Cod Sirută	-	Drum național neevaluat	km	0.05	- (expertiză)	- - cedarea apei stratului de zăpadă - scurgeri de pe
		Podete	nr	1	350		



	34388						versanți
	<b>Localitatea</b> Romuli Cod Sirută <b>34379</b>	Valea Sabei	Alte pagube - Alunecare teren	km	0.5	450	
<b>Total UAT Romuli</b>			<b>800</b>				
<b>5</b>	<b>BH SOMEȘ-TISA</b> UAT: Bistrița Cod Sirută 32394						
	<b>Localitatea</b> Bistrița Cod Sirută 32401	Bistrița	Obiective sociale și administrative <b>(Parc)</b>	Nr <b>(km)</b>	1 <b>(0.05)</b>	100	- variații de debite și niveluri
<b>Total UAT Bistrița</b>			<b>100</b>				
			<b>Total județ pagube estimate</b>				<b>TOTAL VALORIC</b> <b>(mii lei)</b>  <b>3196</b>
			<b>Denumire</b>	<b>U.M.</b>	<b>Fizic</b>	<b>Valoric estimat pentru refacere (mii lei)</b>	
<b>TOTAL JUDEȚ</b> Nr. total U.A.T. afectate: 5 Nr. total de localități afectate: 8			Drumuri naționale <b>neevaluat</b>	Km	0.05	- (expertiză)	
			Drumuri comunale	Km	0.85	1836	
			Drumuri forestiere	km	0.03	60	
			Podete	Nr	1	350	
			Teren agricol <b>neevaluat</b>	Ha	0.50	-	
			Obiective sociale și administrative <b>(Parc)</b>	Nr <b>(km)</b>	1 <b>(0.05)</b>	100	
			<b>Alte pagube</b> - Alunecare teren	Km	0.6	850	

Informațiile sunt preluate din Procesele Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice: nr. IE2/6573/17.03.2023; IE2/6751/20.03.2023; IE2/6365/14.03.2023; IE2/7180/24.03.2023; IE2/7524/28.03.2023.

### III. COMPORTAREA LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE

În toată această perioadă la amenajarea Colibița s-a acționat în conformitate cu Regulamentul de exploatare. Echipamentele hidromecanice s-au comportat bine.

#### CONCLUZII ȘI APRECIERI

Având în vedere specificul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, este necesar ca fiecare U.A.T. să ia măsurile necesare pentru menținerea permanentă a curățeniei șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere a apei pluviale, precum și asigurarea secțiunilor de scurgere pe văile necadastrate din teritoriul administrat.

Având în vedere caracterul torențial și roca friabilă a patului albiilor majorității cursurilor de apă de pe raza județului Bistrița Năsăud, considerăm că acestea nu sunt echipate corespunzător cu lucrări hidrotehnice care să stopeze eroziunile de mal, reversările și alte fenomene ce pun în pericol gospodăriile populației și căile de comunicații din zonele respective.

**Șef Grup de Suport Tehnic**

Director SGA Bistrița Năsăud

ing. Teodor Hășmașan

**Întocmit**

Resp. S.U.-I.S.P.

hidr. Cosmin Moldovan

