

**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

**HOTĂRÂRE
Nr. 11 din 18.05.2023**

**pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva
inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul
Bistrița-Năsăud, din perioada 25.04-26.04.2023**

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 36/03.02.2023, cu modificările ulterioare, întrunit în data de 17.05.2023, în ședință extraordinară de lucru, în prezența unui număr de 31 de membri din totalul de 36, în sistem on-line, având în vedere:

- referatul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență nr. IIB 11546/17.05.2023;
- prevederile art. 22 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;
- prevederile art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
- prevederile art. 20 alin. (2) lit b), alin. (3) lit x), ab), art.104, alin (2) și (3), art. 108 și a Anexelor nr. 9 și 11 la Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră;
- prevederile Anexei 2 - Manualul prefectului, capitolului II Managementul situațiilor de urgență generate de inundații, lit. C – măsuri de reabilitare, punctele 3 și 4 și punctul III.4, aprobate prin Ordinul 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

- prevederile art. 67 alin.2 lit c) și alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

- raportul de sinteză nr. IE/11569 din 17.05.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud din perioada 25.04-26.04.2023;

- prevederile art. 257 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa la Hotărârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Raportul de sinteză nr. IE/11569 din 17.05.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, în perioada 25.04-26.04.2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin e-mail, cu:

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;

- Cancelaria prefectului;

- Serviciul programe, coordonare instituțională și situații de urgență;

Art. 3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 30 de voturi pentru.

p. PREȘEDINTELE C.J.S.U. BISTRITĂ-NĂSĂUD

SUBPREFECT

IOAN ZĂGREAN



**Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență Județul Bistrița-Năsăud**

Grup de Suport Tehnic pentru gestionarea
situațiilor de urgență în caz de inundații,
fenomene meteorologice periculoase
accidente la construcțiile hidrotehnice și
poluări accidentale

Nr. TE/1969 din 17.05.2023

Ex. nr.

Secretariat Tehnic Permanent



APROB
PREȘEDINTE
C.J.S.U. Bistrița-Năsăud
PREFECT
Teofil-Iulian Cioarba

SPRE APROBARE



VICEPREȘEDINTE

C.J.S.U.
(D) INSPECTOR ȘEF
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița”
al Județului Bistrița-Năsăud
Col. Tudor-Mihai Suci



VICEPREȘEDINTE

C.J.S.U.
PREȘEDINTE

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan



RAPORT DE SINTEZĂ

**privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,
accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud,
în perioada 25.04.2023 - 26.04.2023**

I. EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în perioada 25.04.2023 - 26.04.2023 s-au înregistrat precipitații suprapuse pe un strat de zăpadă, iar temperaturile ridicate au favorizat topirea stratului de zăpadă, care au generat scurgeri de pe versanți, activare torenți și creșteri de debite și niveluri.

În data de 25.04.2023:

- ora 11:30 s-a primit o Avertizare Hidrologică nr. 43 din 25.04.2023 emitent INHGA, pentru:
COD Galben pentru intervalul 25.04.2023, ora 12:00 – 26.04.2023, ora 18:00;

În data de 26.04.2023:

- ora 08:07 s-a primit o Atenționare de Fenomene Meteorologice Periculoase nr. 105 din 26.04.2023 emitent A.N.M. pentru:
COD Galben pentru intervalul 26.04.2023, ora 08:20 – 26.04.2023, ora 12:00;
- ora 11:45 s-a primit o Avertizare Hidrologică nr. 44 din 26.04.2023 emitent INHGA, pentru:
COD Galben pentru intervalul 26.04.2023, ora 12:00 – 27.04.2023, ora 24:00;

În intervalul 25.04.2023 – 26.04.2023 pe raza județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate precipitații la următoarele posturi:

Stația Hidrometrică/Pluviometrică	Cantitate (l/mp)	Interval de timp
Sh Valea Mare	21.1	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00
Sh Bistrița Bârgăului	26.9	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00
Sh Sângeorz Băi	23.8	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00
Pp Lunca Ilvei	27.8	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00

Sh Salva	20.6	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00
Sh Beclean	20.4	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00
Pp Suplai	20.3	25.04.2023, ora 06:00 – 26.04.2023, ora 6:00

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Prin Dispecceratul SGA Bistrița-Năsăud și Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud s-au transmis avertizările, atenționările și prognozele la toate localitățile din zonele posibil afectabile.

SGA Bistrița-Năsăud a urmărit situația hidrometeorologică în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă”.

În toată această perioadă s-a acționat conform Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.

Fluxul informațional a funcționat bine.

III. EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

Nr. crt.	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	BH SOMEȘ-TISA UAT: Telciu Cod Sirută – 35054						
	Localitatea Telciu Cod Sirută 35063	Valea Morii (n) Valea lui Stan (n)	Drum forestier (neevaluat)	km	0.06	-	- precipitații însemnate cantitativ - scurgeri de pe versanți - variații de debite și niveluri
			Podet (neevaluat)	nr	1	-	
			Fânațe/pășune	ha	0.1	-	
			Alte pagube - eroziune mal drept curs de apă necadastrat	km	0.035	70	
	Localitatea Telcișor Cod Sirută 35081	Valea Trestiei (n) Valea Seacă (n)	Drum forestier (neevaluat)	km	0.14	-	
			Alte pagube - eroziune mal stâng curs de apă necadastrat	km	0.03	60	
Total UAT Telciu							130
2	BH SOMEȘ-TISA UAT: Rodna Cod Sirută 34333						
	Localitatea Rodna Cod sirută 34342	Someșul Mare II.01	Obiectiv social administrativ (piață agroalimentară)	Nr. (km)	1 (0.04)	160	- precipitații însemnate cantitativ - topirea zăpezii - variații de debite și niveluri
			Alte pagube - eroziune mal drept/stâng curs de apă cadastrat	km	0.065	310	
Total UAT Rodna							470
3	BH SOMEȘ-TISA UAT: Teaca Cod Sirută 34985						

	Localitatea Pinticu Cod Sirută 35036	Pinticu II.01.24.06.01	Drum județean (neevaluat)	km	0.05	-	- precipitații însemnate cantitativ - scurgeri de pe versanți - infiltrația apei în sol	
Total UAT Teaca							-	
				Total județ pagube estimate			TOTAL VALORIC (mii lei) 600	
				Denumire	U.M.	Fizic		Valoric estimat pentru refacere (mii lei)
				Drum județean (neevaluat)	km	0.05		-
				Obiectiv social administrativ (piață agroalimentară)	Nr. (km)	1 (0.04)		160
				Drum forestier (neevaluat)	km	0.2		-
				Podet (neevaluat)	nr	1		-
				Fânațe/pășune	ha	0.1		-
				Alte pagube - eroziune mal drept/stâng curs de apă cadastrat	km	0.065		310
				Alte pagube - eroziune mal stâng/drept curs de apă necadastrat	km	0.065		130
	TOTAL JUDEȚ Nr. total U.A.T. afectate: 3 Nr. total de localități afectate: 4							

Informațiile sunt preluate din Procesele Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice: nr. IE2/10007/27.04.2023; IE2/10081/28.04.2023; IE2/10593/05.05.2023;

III. COMPORTAREA LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE

În toată această perioadă la amenajarea Colibița s-a acționat în conformitate cu Regulamentul de exploatare. Echipamentele hidromecanice s-au comportat bine.

CONCLUZII ȘI APRECIERI

Având în vedere specificul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, este necesar ca fiecare U.A.T. să ia măsurile necesare pentru menținerea permanentă a curățeniei șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere a apei pluviale, precum și asigurarea secțiunilor de scurgere pe văile necadastrate din teritoriul administrat.

Având în vedere caracterul torențial și roca friabilă a patului albiilor majorității cursurilor de apă de pe raza județului Bistrița Năsăud, considerăm că acestea nu sunt echipate corespunzător cu lucrări hidrotehnice care să stopeze eroziunile de mal, reversările și alte fenomene ce pun în pericol gospodăriile populației și căile de comunicații din zonele respective.

Șef Grup de Suport Tehnic
Director SGA Bistrița-Năsăud
ing. Teodor Hăsmășan



Întocmit

Resp. S.U.-I.S.P.

hidr. Cosmin Moldovan